



NATURSTEIN
PUTZ
MALEREI

Restaurierungswerkstatt Jürgens
Diplom-Restauratoren Christine und Patrick Jürgens
Hinterbergstraße 5
88138 Sigmarszell

0049 8388920568
0049 1520 2480085

juergens.conservation@web.de
www.restaurierungswerkstatt-juergens.de

Jüdischer Friedhof in Unsleben

**Bericht zu Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
sowie über die Herstellung / Rekonstruktion von Gedenktafeln**



Ausführungszeitraum

September 2023 bis August 2024

Ausführende

Dipl.-Rest Patrick Jürgens

Auftraggeber

Matthias Poppe
Bauersbergstraße 9
97653 Bischofsheim
im Auftrag der Familien Bach, Straus und Lustig

Verteiler

Matthias Poppe
Bauersbergstraße 9
97653 Bischofsheim
im Auftrag der Familien Bach, Straus und Lustig

Joino Pollak
Landesverband israelitischer Kultusgemeinden in Bayern
Effnerstraße 68
81925 München

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4
80539 München

Sigmarszell, den 30.08.2024

Dipl.- Rest. Patrick Jürgens

Dieser Bericht enthält	81 Seiten	78 Fotos	/ Pläne	/ Kartierungen
------------------------	-----------	----------	---------	----------------

Vorgang

Durch Vermittlung von Herrn Poppe und Frau Bungert wurde ab September 2023 mit der Rekonstruktion von zerstörten, verloren gegangenen bzw. falsch rekonstruierten Gedenktafeln an Grabmälern der Familien Bach, Straus und Lustig begonnen sowie eine Reinigung und Restaurierung an den betreffenden Grabmälern durchgeführt. Eingebunden in den Entscheidungsprozess sowie wie Konzeption der Maßnahmen waren das BLfD sowie die Israelitische Kultusgemeinde.

Insgesamt wurden 5 Gräber gereinigt, 8 Gräber umfassend restauriert, an insgesamt 9 Gräbern neue Gedenktafeln befestigt.

Grabmal Lina Lustig Nummer 006

Bestand

Insgesamt 3 Werkstücke auf ungeklärtem Fundament.

Sockel Kalkstein.

Mittlerer Teil mit Vertiefung für nicht mehr vorhandener Gedenktafel sowie oberer Aufsatz aus Burgsandstein.

Seitlich diagonal verlaufende Verdübelungen (vermutlich Normalstahl, nicht original) zwischen Sockel und Mittelteil sowie Aufsatz mit Mittelteil, mit Zementmörtel überdeckt.


Schadensbilder

Intensive Verschmutzung

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Fugen defekt.

Insbesondere am oberen Aufsatz starkes Abwandern, Schalen und Abblättern, einhergehend mit weit fortgeschrittenem Verlust originaler Oberfläche.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

Anbringung Gedenktafel („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).

Verdübelung Risse und Schalen mit VA-Edelstahl.

Injektion Risse und Schalen mit PLMA.

Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.

Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Benno Kälbermann Nummer 009

Bestand

Insgesamt 2 Werkstücke auf ungeklärtem Fundament.

Sockel Kalkstein.

Aufsatz mit Vertiefung für nicht mehr vorhandener Gedenktafel Kalkstein

Schadensbilder

Leichte Verschmutzung.

Leichte Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Fugen defekt.

Geringe Rückwitterung.



Maßnahmen

Anbringung Gedenktafel („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Isaak Straus Nummer 015

Bestand

Insgesamt 3 Werkstücke auf ungeklärtem Fundament.

Sockel Kalkstein.

Obere Teil mit Vertiefung sowie inhaltlich falsch rekonstruierter Gedenktafel aus Burgsandstein.

Seitlich diagonal verlaufende Verdübelungen (vermutlich Normalstahl, nicht original) zwischen Aufsatz und Mittelteil, mit Zementmörtel überdeckt.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Fugen defekt.

Nur geringer Verlust originaler Oberfläche.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

Anbringung Gedenktafel („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).

Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.

Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Arthur Bach Nummer 031

Bestand

Insgesamt 4 Werkstücke auf ungeklärtem Fundament.

Sockel Kalkstein.

Mittlerer Teil und Giebelstück mit Vertiefungen für nicht mehr vorhandene Gedenktafeln aus Burgsandstein.

Seitlich diagonal verlaufende Verdübelungen (vermutlich Normalstahl, nicht original) zwischen Sockel und Mittelteil sowie Aufsatz mit Mittelteil, mit Zementmörtel überdeckt.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Fugen defekt.

Insbesondere am Giebelstück starkes Abwandern, Schalen und Ablättern, einhergehend mit weit fortgeschrittenem Verlust originaler Oberfläche.

Aufspalten und Schalenbildung.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

Anbringung Gedenktafeln („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).

Verdübelung Risse und Schalen mit VA-Edelstahl.

Injektion Risse und Schalen mit PLMA.

Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.

Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Gabriel Bach Nummer 039

Bestand

Insgesamt 4 Werkstücke aus Burgsandstein auf ungeklärtem Fundament.

Mittlerer Teil und Giebelstück mit Vertiefungen für nicht mehr vorhandene Gedenktafeln bzw. falsch wiederhergestellte Gedenktafel (Heinemann).

Seitlich diagonal verlaufende Verdübelungen (vermutlich Normalstahl, nicht original), mit Zementmörtel überdeckt.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Fugen defekt.

Insbesondere am Giebelstück starkes Absanden, Schalen und Abblättern, einhergehend mit weit fortgeschrittenem Verlust originaler Oberfläche.

Aufspalten und Schalenbildung.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

Anbringung Gedenktafeln („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).

Verdübelung Risse und Schalen mit VA-Edelstahl.

Injektion Risse und Schalen mit PLMA.

Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.

Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Ludwig Lustig Nummer 040

Bestand

Insgesamt 3 Werkstücke aus Burgsandstein auf ungeklärtem Fundament. Sockel Kalkstein.

Mittlerer Teil und Giebelstück mit Vertiefungen für nicht mehr vorhandene Gedenktafeln bzw. falsch wiederhergestellte Gedenktafel. Seitlich diagonal verlaufende Verdübelungen (vermutlich Normalstahl, nicht original), mit Zementmörtel überdeckt.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Fugen defekt.

Insbesondere am Giebelstück starkes Absanden, Schalen und Abblättern, einhergehend mit weit fortgeschrittenem Verlust originaler Oberfläche.

Aufspalten und Schalenbildung.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

Anbringung Gedenktafeln („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).

Verdübelung Risse und Schalen mit VA-Edelstahl.

Injektion Risse und Schalen mit PLMA.

Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.

Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Martha Bach Nummer 043

Bestand

Insgesamt 4 Werkstücke aus Burgsandstein auf ungeklärtem Fundament.
Mittlerer Teil mit Vertiefung für nicht mehr vorhandene Gedenktafel.
Seitlich diagonal verlaufende Verdübelungen (vermutlich Normalstahl, nicht original), mit Zementmörtel überdeckt.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.
Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.
Fugen defekt.
Insbesondere am Giebelstück starkes Abwaschen, Schalen und Ablättern, einhergehend mit weit fortgeschrittenem Verlust originaler Oberfläche.
Aufspalten und Schalenbildung.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).
Anbringung Gedenktafeln („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).
Verdübelung Risse und Schalen mit VA-Edelstahl.
Injektion Risse und Schalen mit PLMA.
Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.
Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmale Zerlina und Meier Bach Nummern 72 und 73

Bestand

Jeweils insgesamt 4 Werkstücke aus Bursandstein auf ungeklärtem Fundament. Mittlerer Teil mit Gedenktafeln aus Schwarzglas. Giebelausätze (Vasen?); nicht mehr erhalten.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.
Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.
Fugen defekt.
Geringeres Absanden und Aufblättern.
Leichtes Aufspalten und Schalenbildung.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

**Grabmale Heffa Bach
Nummer 116****Bestand**

1 Werkstück aus Kalkstein auf ungeklärtem Fundament.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Starkes Absanden, Abblättern und Aufblättern (Rückseite).

Leichtes Aufspalten und Schalenbildung.

**Maßnahmen**

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Samuel Bach
Nummer 130**Bestand**

1 Werkstück aus Kalkstein auf ungeklärtem Fundament.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Starkes Absanden, Abblättern und Aufblättern (primär Rückseite).

Leichtes Aufspalten und Schalenbildung.

**Maßnahmen**

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

**Grabmal Abraham Kuhl
Nummer 153****Bestand**

1 Werkstück aus Kalkstein auf ungeklärtem Fundament.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Starkes Absanden, Abblättern und Aufblättern (primär Rückseite).

Leichtes Aufspalten und Schalenbildung.

**Maßnahmen**

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

**Grabmal Mathel Kuhl
Nummer 200****Bestand**

3 Werkstücke Burgsandstein auf ungeklärtem Fundament. Giebelaufsatz (Vase?) fehlt.

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.

Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.

Starkes Absanden, Abblättern und Aufblättern (primär Rückseite)

Leichtes Aufspalten und Schalenbildung.

**Maßnahmen**

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Grabmal Maier und Karoline Lustig Nummern 177 und 178

Bestand

Jeweils insgesamt 5 Werkstücke aus Burgsandstein auf ungeklärtem Fundament. Mittlerer Teil mit Vertiefung für nicht mehr vorhandene Gedenktafeln. Giebelausätze mit Vasen; nur noch fragmentarisch erhalten).

Schadensbilder

Intensive Verschmutzung.
Starke Besiedlung durch Moose, Flechten, Algen etc.
Fugen defekt.
Insbesondere Seitenflächen und Rückseite(Giebel) Absanden und Aufblättern..
Aufspalten und Schalenbildung.



Maßnahmen

Reinigung mit Heißwasser(maximal 80°C/120 bar).
Anbringung Gedenktafeln („nero assoluto“, poliert, Schrift gestrahlt).
Verdübelung Risse und Schalen mit VA-Edelstahl.
Injektion Risse und Schalen mit PLMA.
Kittungen, Verfugungen, Randanböschungen und Schlämmen: Füllstoff ausgewählte Gesteinsmehle. Bindemittel Syton X30.
Festigung: KSE 300E Fa. Remmers.

- Zur Verdeutlichung des Bestandes, Zustandes sowie Maßnahmen siehe auch angefügte Fotodokumentation.

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 7873
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 006
Lina Lustig

Zustand vor der Restaurierung
Vorderseite

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 7874
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 006
Lina Lustig

Zustand vor der Restaurierung
Rückseite

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 7876
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 006
Lina Lustig

Zustand vor der Restaurierung

Detail

Starker Bewuchs durch Moose, Flechten Algen etc.

Ausbrüche, Risse

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	7877
Aufnahmedatum	22.09.2023

Grabmal 006
Lina Lustig

Zustand vor der Restaurierung

Detail

Starker Bewuchs durch Moose, Flechten Algen etc.

Ausgeprägte Rückwitterung durch Abschuppen und Absanden

Fortgeschrittener Verlust an originaler Oberfläche

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2335
Aufnahmedatum 13.06.2024

Grabmal 006
Lina Lustig

Restaurierungsmaßnahmen
Vorderseite nach Reinigung mit Heißdampf und Einbau Gedenktafel

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2336
Aufnahmedatum 13.06.2024

Grabmal 006
Lina Lustig

Restaurierungsmaßnahmen
Rückseite nach Reinigung mit Heißdampf

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2378
Aufnahmedatum 13.06.2024

Grabmal 006
Lina Lustig

Restaurierungsmaßnahmen
Detail Vorderseite
Restauriermörtelergänzungen, Verdübelungen und Injektion von Rissen/Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2359
Aufnahmedatum 13.06.2024

Grabmal 006
Lina Lustig

Restaurierungsmaßnahmen
Vorderseite
Restauriermörtelergänzungen, Verdübelungen und Injektion von Rissen/Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2793
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 006
Lina Lustig

Vorderansicht nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2794
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 006
Lina Lustig

Rückseite nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 9809
Aufnahmedatum 10.03.2024

Grabmal 009
Benno Kälbermann

Vorderseite
Zustand vor Einbau Gedenktafel

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2927
Aufnahmedatum 20.08.2024

Grabmal 009
Benno Kälbermann

Vorderseite
Ansicht nach Einbau der neu angefertigten Gedenktafel

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2968
Aufnahmedatum 20.08.2024

Grabmal 009
Benno Kälbermann

Vorderseite
Ansicht Detail nach Einbau der neu angefertigten Gedenktafel

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 7867
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 015
Isaak Straus

Zustand vor der Restaurierung
Vorderseite mit inhaltlich falsch ergänzter Gedenktafel (2. Hälfte 20. Jahrhundert?)

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2337
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 015
Isaak Straus

Restaurierungsmaßnahmen
Ansicht nach Reinigung mit Heißdampf und Einbau Gedenktafel
Vorderansicht

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2805
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 015
Isaak Straus
Vorderseite nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2804
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 015
Isaak Straus

Rückseite nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024




Foto Nr. 7868
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 031
Arthur Bach

Vorderseite vor Beginn der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2352
Aufnahmedatum 12.06.2024

Grabmal 031
Arthur Bach

Restaurierungsarbeiten
Vorderseite nach Reinigung und Einbau der Gedenktafeln
Verdübelung von Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2371
Aufnahmedatum 12.06.2024

Grabmal 031
Arthur Bach

Restaurierungsarbeiten
Vorderseite Detail nach Reinigung und Einbau der Gedenktafeln
Verdübelung von Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2566
Aufnahmedatum 23.07.2024

Grabmal 031
Arthur Bach

Restaurierungsarbeiten
Vorderseite nach Reinigung und Einbau der Gedenktafeln
Injektion von Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2567
Aufnahmedatum 23.07.2024

Grabmal 031
Arthur Bach

Restaurierungsarbeiten
Rückseite nach Reinigung und Einbau der Gedenktafeln
Injektion von Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2797
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 031
Arthur Bach

Vorderseite nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2799
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 031
Arthur Bach

Rückseite nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 7866
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 039
Gabriel Bach

Vorderansicht vor Beginn der Restaurierungsarbeiten
Inhaltlich falsch ergänzte Gedenktafel (2 Hälfte 20. Jahrhundert?)

Jüdischer Friedhof in Unsleben
 Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
 Herstellung / Rekonstruktion von
 Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2340
 Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 039
 Gabriel Bach

Restaurierungsmaßnahmen
 Vorderansicht nach Reinigung und Anbringung der neuen Gedenktafeln

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2350
Aufnahmedatum 12.06.2024

Grabmal 039
Gabriel Bach

Restaurierungsmaßnahmen
Detail Rückseite
Verdübelung von Rissen und Schalen
Verklebung von Bruchstücken

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2351
Aufnahmedatum 12.06.2024

Grabmal 039
Gabriel Bach

Restaurierungsmaßnahmen
Detail Seite
Verdübelung von Rissen und Schalen
Verklebung von Bruchstücken

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2571
Aufnahmedatum 24.07.2024

Grabmal 039
Gabriel Bach

Restaurierungsmaßnahmen
Rückseite
Risskittungen
Verfüllung von Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2806
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 039
Gabriel Bach

Vorderseite
Ansicht nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2808
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 039
Gabriel Bach

Rückseite
Ansicht nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	7865
Aufnahmedatum	22.09.2023

Grabmal 040
Ludwig Lustig

Vorderansicht vor Beginn der Restaurierungsarbeiten
Inhaltlich falsch ergänzte Gedenktafel (2 Hälfte 20. Jahrhundert?)

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2343
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 040
Ludwig Lustig

Restaurierungsarbeiten
Vorderansicht nach Reinigung und Anbringung der neuen Gedenktafel.

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2370
Aufnahmedatum 13.06.2024

Grabmal 040
Ludwig Lustig

Restaurierungsarbeiten
Rückseite
Verdübelung von Schalen und Risskittungen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	2576
Aufnahmedatum	26.07.2024

Grabmal 040
Ludwig Lustig

Restaurierungsarbeiten
Detail Vorderseite
Risskittungen und Schlämme Mürbzonen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2810
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 040
Ludwig Lustig

Vorderseite nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2812
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 040
Ludwig Lustig

Rückseite nach Abschluss der Restaurierungsmaßnahmen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 7864
Aufnahmedatum 22.09.2023

Grabmal 043
Martha Bach

Vorderseite vor Beginn der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2346
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 043
Martha Bach

Restaurierungsarbeiten
Vorderseite nach Reinigung und Einbau neu angefertigter Gedenktafel.

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2373
Aufnahmedatum 13.06.2024

Grabmal 043
Martha Bach

Restaurierungsarbeiten
Rückseite
Verdübelung von Schalen und Risskittungen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2572
Aufnahmedatum 26.07.2024

Grabmal 043
Martha Bach

Restaurierungsarbeiten
Vorderseite
Hinterfüllung von Schalen
Risskittungen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	2573
Aufnahmedatum	26.07.2024

Grabmal 043
Martha Bach

Restaurierungsarbeiten
Vorderseite Detail
Hinterfüllung von Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2814
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 043
Martha Bach

Vorderseite nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2816
Aufnahmedatum 07.08.2024

Grabmal 043
Martha Bach

Rückseite nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
 Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
 Herstellung / Rekonstruktion von
 Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	ohne
Aufnahmedatum	2021

Grabmäler 072 und 073
 Zerlina und Maier Bach

Vorderseite vor Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2328
Aufnahmedatum 11.6.2024

Grabmäler 072 und 073
Zerlina und Maier Bach

Vorderseiten nach der Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	ohne
Aufnahmedatum	2021

Grabmal 116
Heffa Bach

Vorderseite vor Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2349
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 116
Heffa Bach

Vorderseite nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024




Foto Nr. 2333
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 116
Heffa Bach

Rückseite nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	ohne
Aufnahmedatum	2021

Grabmal 130
Samuel Bach

Vorderseite vor Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2334
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 130
Samuel Bach

Vorderseite nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2336
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 130
Samuel Bach

Rückseite nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. ohne
Aufnahmedatum 2021

Grabmal 153
Abraham Kuhl

Vorderseite vor Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2340
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 153
Abraham Kuhl

Vorderseite nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2342
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 153
Abraham Kuhl

Rückseite nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	7870
Aufnahmedatum	22.09.2023

Grabmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Vorderseiten vor der Restaurierung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2361
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grbmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Restaurierungsarbeiten

Vorderseiten nach Reinigung und Einbau der neu angefertigten Gedenktafeln

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	2357
Aufnahmedatum	11.06.2024

Grabmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Restaurierungsarbeiten

Rückseiten nach Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	2356
Aufnahmedatum	13.06.2024

Grabmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Restaurierungsarbeiten
Vorderseiten
Verdübelung von Rissen und Schalen

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr.	2821
Aufnahmedatum	07.08.2024

Grabmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Vorderseiten
Ansicht nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2974
Aufnahmedatum 20.08.2024

Grabmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Rückseiten
Ansicht nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2977
Aufnahmedatum 20.08.2024

Grabmäler 177 und 178
Maier und Karoline Lustig

Rückseiten
Ansicht nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. ohne
Aufnahmedatum 2021

Grabmal 200
Mathel Kuhl

Vorderseite vor der Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2337
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 200
Mathel Kuhl

Vorderseite nach der Reinigung

Jüdischer Friedhof in Unsleben
Reinigungs- und Restaurierungsarbeiten
Herstellung / Rekonstruktion von
Gedenktafeln

Fotodokumentation

Ausführung September 2023 bis August 2024



Foto Nr. 2339
Aufnahmedatum 11.06.2024

Grabmal 200
Mathel Kuhl

Rückseite nach der Reinigung